

Procedure geschiktheid voor gebruik van een hoogwerker platform gemonteerd op de MERLO verreiker
Procédure pour vérifier une plateforme de travail aérienne approuvé et installé sur un élévateur télescopique MERLO
 Opmerking: De Franse tekst is de originele tekst en bij twijfel heeft deze tekst voorrang/dient u contact op te nemen met de Dienst na Verkoop van de Lille nv: 003256738080

Basis machine / Machine de base

Machine	Chassisnummer N° Chassis	SAV	Bouwjaar Année de construction
MERLO ROTO50.30SPUS	D2005077	D239342	2022

Platform / Plate-forme

Accessoire	Serienummer N° Chassis	SAV	Bouwjaar Année de construction
TRE EMME A1831.1	1184310320	W092BRQ	2021

Locatie / location	Datum / date	Techniker / technicien	Info
MATENDIJK 9 6733JD WERKEROM	17-2-2023	OBRAĐOVIC SAŠA	Handtekening (origineel voorzien van droogstempel)

Er werd gecontroleerd: / Il a été vérifié:

1	Afstelling lastmomentbeveiliging op banden <i>Le système de "antirenversement" sur pneus</i>	☒
2	Afstelling lastmomentbeveiliging op stempels <i>Le système de "antirenversement" sur stabilisateurs</i>	☒
3	Hydraulische functies van de machine (daarin begrepen de noodpomp) <i>Fonctions hydraulique de la machine, y compris la électropompe d'urgence</i>	☒
4	Werking van hefsysteem en vergrendeling van de werkkooi aan de machine via as en grendel <i>Fonctionnement du dispositif de soulèvement et bloc correct de la plateforme avec le tourillon et la fermeture de sécurité</i>	☒
5	Alle functies van de werkkooi met de machine op stempels, daaronder begrepen de veiligheidsvoorzieningen, zoals de controle van de scheefstand, de overlastbeveiliging en de aanwezigheid en de werking van de sensor van de controle op de vergrendel as <i>Toutes les fonctions de la plateforme avec la machine stabilisée, y compris les dispositifs de sécurité, comme le système de contrôle de la pente, le limiteur de charge et la présence et bon fonctionnement de capteur de contrôle pivot (axe de verouillage)</i>	☒
6	Met draaiende motor en correct geïnstalleerde werkkooi en de contactsleutel in positie "1": het is onmogelijk om een beweging te bekomen vanuit de cabine, inbegrepen het op- en neer bewegen van de stabilisatoren <i>Le moteur est démarré, la plateforme est installée et la clef de contact est en position "1": Il n'est pas possible d'obtenir aucun mouvement à partir de la cabine, y compris la montée et la descente des stabilisateurs</i>	☒
7	Aanwezigheid van de tabel « werkdiagram » van de geïnstalleerde werkkooi en van de schaal van Beaufort (referentie artikel noteren). <i>Présence de l'abaque de charge de la plateforme de travail arienne (matr. 109736), installation brochure du vent matr. 093728</i>	☒
8	Merk, type en maat van de banden <i>Marque, type et taille de pneus MITAS AR-01 445/65 R 22,5</i>	☒
9	Afmeldpunten of opmerkingen <i>Anomalies</i>	☐

Procedure geschiktheid voor gebruik van een hoogwerker platform gemonteerd op de MERLO verreiker

Procédure pour vérifier une plateforme de travail aérienne approuvée et installé sur un élévateur télescopique MERLO

Opmerking: De Franse tekst is de originele tekst en bij twijfel heeft deze tekst voorrang/dient u contact op te nemen met de Dienst na Verkoop van de Lille nv: 003256738080

10

Controle van de minimale beweeginstijdens bij gebruik van het platform

Contrôle des temps de manoeuvre minimaux avec la plate-forme de travail (ou « espace »)



Voor de controles uit met:

- > 1 enkele bediener zonder extra last/materiaal in het platform
- > machine afgestempeld met volledig uitgeschoven stabilisators

Exécuter les vérifications avec :

- > un seul opérateur à bord sans équipement,
- > engin sur stabilisateurs avec la zone de stabilisation maximale.



De controle vereist het gebruik van een chronometer.

Cette opération exige un chronomètre.

Start de motor van de machine vanuit het platform.

Met de giek volledig ingeschoven en omlaag, start de chronometer et meet de tijd om de giek volledig de heffen op maximale snelheid. Stop de chronometer wanneer de maximale hefhoek werd bereikt.



Voer dezelfde controle uit bij het zakken van de giek.

Démarrer le moteur de l'engin à partir de la plate-forme de travail aérienne.

Avec la flèche complètement rentrée et abaissée au sol, démarrer le chronomètre et entamer le soulèvement de la flèche à la vitesse maximale. Arrêter le chronomètre lorsque la hauteur maximale est atteinte.

Exécuter la même vérification pour la descente de la flèche.



De gemeten tijd (uitgedrukt in seconden) om de giek te heffen of zakken moet meer of gelijk zijn aan de waarden opgegeven in onderstaande tabel.

Le temps (exprimé en secondes) de la montée ou de la descente de la flèche doit être supérieur ou égal à la valeur reportée dans le tableau.

ROTO							
40.16	40.18	50.21	70.24	50.26	70.28	50.30	50.35
21 s	20 s	23 s	27 s	24 s	30 s	27 s	31 s

Start de chronometer en meet de tijd om de giek volledig uit te schuiven op maximale snelheid. Stop de chronometer wanneer de uitschuifbeweging stopt of bij het bereiken van de maximale uitschuiflengte.



Voer dezelfde controle uit bij het inschuiven van de giek.

Lancer le chronomètre et entamer la sortie de la flèche à la vitesse maximale. Arrêter le chronomètre à l'approche du blocage des mouvements ou de la longueur maximale.

Effectuer la même vérification sur la rentrée de la flèche.



Procedure geschiktheid voor gebruik van een hoogwerker platform gemonteerd op de MERLO verreiker

Procédure pour vérifier une plateforme de travail aérienne approuvé et installé sur un élévateur télescopique MERLO

Opmerking: De Franse tekst is de originele tekst en bij twijfel heeft deze tekst voorrang/dient u contact op te nemen met de Dienst na Verkoop van de Lille nv: 003256738080

De gemeten tijd (uitgedrukt in seconden) om de giek volledig uit of in te schuiven moet meer of gelijk zijn aan de waarden opgegeven in onderstaande tabel.

Le temps (exprimé en secondes) de la sortie ou de la rentrée de la flèche doit être supérieur ou égal à la valeur reportée dans le tableau.

	ROTO							
	40.16	40.18	50.21	70.24	50.26	70.28	50.30	50.35
	16 s	17 s	23 s	30 s	21 s	32 s	29 s	32 s
	7 s	8 s						

Start de chronometer en meet de tijd om de bovenwagen te roteren naar rechts bij maximale snelheid. Stop de chronometer na een zwenkhoek van 90°.



Voer dezelfde controle bij het roteren naar links.

Lancer le chronomètre et entamer la rotation de la tourelle vers la droite à la vitesse maximale. Arrêter le chronomètre après une rotation de 90°.

Effectuer la même vérification sur la rotation de la tourelle vers la gauche.

De gemeten tijd (uitgedrukt in seconden) om de bovenwagen 90° naar links of rechts te roteren moet meer of gelijk zijn aan de waarden opgegeven in onderstaande tabel.

Le temps (exprimé en secondes) de la rotation de la tourelle, aussi vers la droite que vers la gauche, doit être supérieur ou égal à la valeur reportée dans le tableau.


ROTO							
40.16	40.18	50.21	70.24	50.26	70.28	50.30	50.35
27 s	26 s	28 s	28 s	29 s	30 s	29 s	30 s



LASTVLUCHTTABEL MERLO ROTO50.30SPUS

Met

Werkplatform (A1831.1) 2.3 – 4.5m orienteerbaar max. 800kg (incl. 3 pers.)



GEBRUIKSCONDITIES:
Zie handleiding